


工事名海老江下水処理場改築更新事業



2020.11月度 臭気指数 (○:管理値超過なし、■:1次管理値超過、▲:2次管理値超過、×:自主管理値超過、-:データの欠測)

| 測定日  | 敷地境界 |    |     |    |     |    |     |    | 排水     |    | 悪臭発生源 | 備考 |
|------|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|--------|----|-------|----|
|      | 北側   |    | 東側  |    | 南側  |    | 西側  |    | 濁水処理設備 |    |       |    |
|      | 最大値  | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値    | 判定 |       |    |
| 1 日  | AM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
|      | PM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
| 2 月  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 3 火  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 4 水  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 5 木  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 6 金  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 7 土  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 8 日  | AM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
|      | PM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
| 9 月  | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 10 火 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 11 水 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 12 木 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 13 金 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 14 土 | AM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
|      | PM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
| 15 日 | AM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
|      | PM   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -      | -  | -     | -  |
| 16 月 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
| 17 火 | AM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |
|      | PM   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○   | 0  | ○      | 0  | ○     | -  |

【敷地境界】1次管理値：7、2次管理値：8、自主管理値：10  
 【排水】1次管理値：23、2次管理値：24、自主管理値：26

| 測定日  |    | 敷地境界 |    |     |    |     |    |     |    | 排水  |    | 悪臭発生源 | 備考 |
|------|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|
|      |    | 北側   |    | 東側  |    | 南側  |    | 西側  |    | 2F  |    |       |    |
|      |    | 最大値  | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 |       |    |
| 18 水 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 19 木 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 20 金 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 21 土 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 22 日 | AM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
|      | PM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
| 23 月 | AM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
|      | PM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
| 24 火 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 25 水 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 26 木 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 27 金 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 28 土 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
| 29 日 | AM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
|      | PM | -    | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -     | -  |
| 30 月 | AM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |
|      | PM | 0    | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | 0   | ○  | -     | -  |

【敷地境界】1次管理値：7、2次管理値：8、自主管理値：10  
 【排水】1次管理値：23、2次管理値：24、自主管理値：26

**総評**  
 2020年11月 臭気指数最大値の日変化図より、工事作業による臭気指数の管理値超過は見られなかった。臭気指数は事前環境監視の結果と同様で、管理値を超過するような悪臭は工事作業によって発生しておらず周辺環境への影響は生じていないといえる。工事による管理値の超過が発生しないように引き続き監視を行う。