



工事名：海老江下水処理場改築更新事業



2022.6月度 時間率騒音レベル_{LA5,1h} (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、-：データの欠測)

単位：dB

| 測定日 | | 敷地境界 | | | | | | | | | | 騒音発生源 | 備考 | | |
|-----|---|---------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|---------|----|
| | | 北側 | | 東側 | | 南側 | | 西側 | | 2F | | | | 14F | |
| | | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | | | 最大値 | 判定 |
| 1 | 水 | AM 72.6 | ○ | 72.7 | ○ | 64.5 | ○ | 67.0 | ○ | 61.2 | ○ | 65.2 | ○ | | |
| | | PM 69.7 | ○ | 71.6 | ○ | 64.0 | ○ | 66.1 | ○ | 61.6 | ○ | 65.6 | ○ | | |
| 2 | 木 | AM 69.7 | ○ | 72.0 | ○ | 58.6 | ○ | 66.1 | ○ | 58.7 | ○ | 64.3 | ○ | | |
| | | PM 68.0 | ○ | 71.1 | ○ | 61.7 | ○ | 65.9 | ○ | 62.6 | ○ | 65.0 | ○ | | |
| 3 | 金 | AM 69.4 | ○ | 72.1 | ○ | 60.2 | ○ | 66.6 | ○ | 59.0 | ○ | 65.7 | ○ | | |
| | | PM 67.9 | ○ | 71.1 | ○ | 58.8 | ○ | 66.6 | ○ | 58.6 | ○ | 64.7 | ○ | | |
| 4 | 土 | AM 68.1 | ○ | 71.6 | ○ | 62.4 | ○ | 65.9 | ○ | 62.2 | ○ | 65.2 | ○ | | |
| | | PM 67.5 | ○ | 71.2 | ○ | 63.2 | ○ | 66.9 | ○ | 60.8 | ○ | 65.6 | ○ | | |
| 5 | 日 | AM 63.7 | ○ | 69.9 | ○ | 56.0 | ○ | 65.6 | ○ | 57.2 | ○ | 57.5 | ○ | | |
| | | PM 64.7 | ○ | 71.1 | ○ | 57.2 | ○ | 65.1 | ○ | 59.4 | ○ | 57.8 | ○ | | |
| 6 | 月 | AM 68.7 | ○ | 74.5 | ○ | 60.9 | ○ | 66.5 | ○ | 66.8 | ○ | 66.2 | ○ | | |
| | | PM 69.5 | ○ | 72.2 | ○ | 60.5 | ○ | 65.7 | ○ | 61.6 | ○ | 65.7 | ○ | | |
| 7 | 火 | AM 67.8 | ○ | 73.2 | ○ | 61.0 | ○ | 71.6 | ○ | 60.7 | ○ | 65.9 | ○ | | |
| | | PM 67.0 | ○ | 72.9 | ○ | 61.8 | ○ | 78.3 | ■ | 66.0 | ○ | 66.8 | ○ | 落ち葉集積作業 | |
| 8 | 水 | AM 67.9 | ○ | 71.6 | ○ | 73.8 | ○ | 66.5 | ○ | 62.7 | ○ | 66.0 | ○ | | |
| | | PM 67.1 | ○ | 71.7 | ○ | 62.5 | ○ | 66.7 | ○ | 59.9 | ○ | 65.6 | ○ | | |
| 9 | 木 | AM 68.4 | ○ | 71.5 | ○ | 67.9 | ○ | 68.4 | ○ | 61.8 | ○ | 67.4 | ○ | | |
| | | PM 68.8 | ○ | 72.5 | ○ | 70.6 | ○ | 68.6 | ○ | 63.2 | ○ | 66.6 | ○ | | |
| 10 | 金 | AM 67.9 | ○ | 71.7 | ○ | 60.1 | ○ | 68.4 | ○ | 59.9 | ○ | 65.8 | ○ | | |
| | | PM 67.4 | ○ | 72.0 | ○ | 61.2 | ○ | 66.3 | ○ | 58.1 | ○ | 66.3 | ○ | | |
| 11 | 土 | AM 65.0 | ○ | 71.6 | ○ | 58.0 | ○ | 64.5 | ○ | 61.3 | ○ | 60.0 | ○ | | |
| | | PM 66.4 | ○ | 72.4 | ○ | 58.3 | ○ | 67.0 | ○ | 60.6 | ○ | 61.3 | ○ | | |
| 12 | 日 | AM 63.9 | ○ | 70.5 | ○ | 56.4 | ○ | 64.0 | ○ | 55.6 | ○ | 59.3 | ○ | | |
| | | PM 64.5 | ○ | 71.0 | ○ | 57.2 | ○ | 64.1 | ○ | 56.6 | ○ | 59.6 | ○ | | |
| 13 | 月 | AM 72.0 | ○ | 73.1 | ○ | 69.0 | ○ | 72.1 | ○ | 67.0 | ○ | 71.3 | ○ | | |
| | | PM 68.0 | ○ | 72.8 | ○ | 72.2 | ○ | 70.9 | ○ | 67.6 | ○ | 69.9 | ○ | | |
| 14 | 火 | AM 72.3 | ○ | 74.6 | ○ | 62.2 | ○ | 69.1 | ○ | 63.1 | ○ | 66.0 | ○ | | |
| | | PM 69.9 | ○ | 74.6 | ○ | 61.5 | ○ | 69.3 | ○ | 61.9 | ○ | 65.1 | ○ | | |
| 15 | 水 | AM 69.3 | ○ | 73.6 | ○ | 61.9 | ○ | 69.5 | ○ | 63.8 | ○ | 68.3 | ○ | | |
| | | PM 68.2 | ○ | 73.2 | ○ | 60.7 | ○ | 66.5 | ○ | 61.9 | ○ | 66.3 | ○ | | |
| 16 | 木 | AM 69.5 | ○ | 73.6 | ○ | 67.9 | ○ | 69.2 | ○ | 62.1 | ○ | 70.0 | ○ | | |
| | | PM 69.2 | ○ | 79.1 | ■ | 72.7 | ○ | 73.0 | ○ | 64.9 | ○ | 69.8 | ○ | 除草作業 | |
| 17 | 金 | AM 69.1 | ○ | 72.8 | ○ | 61.4 | ○ | 68.0 | ○ | 60.1 | ○ | 66.1 | ○ | | |
| | | PM 67.7 | ○ | 73.2 | ○ | 62.2 | ○ | 68.4 | ○ | 59.7 | ○ | 67.5 | ○ | | |

1次管理値：77dB、2次管理値：80dB、自主管理値：85dB

| 測定日 | | 敷地境界 | | | | | | | | イーストスクエア27 | | | | 騒音発生源 | 備考 |
|-----|---|---------|----|------|----|------|----|------|----|------------|----|------|----|-------|----|
| | | 北側 | | 東側 | | 南側 | | 西側 | | 2F | | 14F | | | |
| | | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | 最大値 | 判定 | | |
| 18 | 土 | AM 66.5 | ○ | 72.6 | ○ | 62.2 | ○ | 68.0 | ○ | 61.9 | ○ | 67.3 | ○ | | |
| | | PM 66.3 | ○ | 71.3 | ○ | 62.2 | ○ | 69.2 | ○ | 61.6 | ○ | 67.2 | ○ | | |
| 19 | 日 | AM 63.3 | ○ | 70.3 | ○ | 55.5 | ○ | 64.9 | ○ | 57.3 | ○ | 55.9 | ○ | | |
| | | PM 63.9 | ○ | 70.4 | ○ | 59.0 | ○ | 65.8 | ○ | 58.3 | ○ | 57.4 | ○ | | |
| 20 | 月 | AM 68.8 | ○ | 72.7 | ○ | 62.2 | ○ | 68.0 | ○ | 59.5 | ○ | 66.3 | ○ | | |
| | | PM 68.4 | ○ | 72.6 | ○ | 61.8 | ○ | 67.8 | ○ | 63.6 | ○ | 66.5 | ○ | | |
| 21 | 火 | AM 72.0 | ○ | 75.3 | ○ | 61.8 | ○ | 70.2 | ○ | 62.6 | ○ | 67.3 | ○ | | |
| | | PM 72.0 | ○ | 74.6 | ○ | 62.9 | ○ | 70.4 | ○ | 63.0 | ○ | 66.6 | ○ | | |
| 22 | 水 | AM 69.4 | ○ | 73.2 | ○ | 62.0 | ○ | 68.6 | ○ | 63.2 | ○ | 66.1 | ○ | | |
| | | PM 74.2 | ○ | 72.7 | ○ | 61.7 | ○ | 67.3 | ○ | 63.0 | ○ | 65.9 | ○ | | |
| 23 | 木 | AM 69.4 | ○ | 73.4 | ○ | 62.2 | ○ | 68.5 | ○ | 59.7 | ○ | 66.5 | ○ | | |
| | | PM 67.8 | ○ | 72.7 | ○ | 61.2 | ○ | 67.8 | ○ | 62.7 | ○ | 66.3 | ○ | | |
| 24 | 金 | AM 69.7 | ○ | 72.3 | ○ | 68.0 | ○ | 69.6 | ○ | 61.3 | ○ | 66.8 | ○ | | |
| | | PM 69.9 | ○ | 72.0 | ○ | 66.8 | ○ | 73.4 | ○ | 62.4 | ○ | 66.8 | ○ | | |
| 25 | 土 | AM 68.1 | ○ | 71.7 | ○ | 72.9 | ○ | 67.7 | ○ | 62.8 | ○ | 66.6 | ○ | | |
| | | PM 68.9 | ○ | 73.3 | ○ | 71.5 | ○ | 68.4 | ○ | 61.8 | ○ | 66.9 | ○ | | |
| 26 | 日 | AM 63.1 | ○ | 71.1 | ○ | 56.6 | ○ | 64.5 | ○ | 56.2 | ○ | 56.8 | ○ | | |
| | | PM 62.9 | ○ | 70.7 | ○ | 56.5 | ○ | 65.2 | ○ | 57.2 | ○ | 57.6 | ○ | | |
| 27 | 月 | AM 73.9 | ○ | 73.7 | ○ | 69.6 | ○ | 69.9 | ○ | 59.9 | ○ | 65.6 | ○ | | |
| | | PM 72.9 | ○ | 72.6 | ○ | 69.6 | ○ | 77.0 | ■ | 64.2 | ○ | 65.5 | ○ | 除草作業 | |
| 28 | 火 | AM 70.2 | ○ | 72.6 | ○ | 71.0 | ○ | 68.4 | ○ | 61.2 | ○ | 68.3 | ○ | | |
| | | PM 69.5 | ○ | 72.6 | ○ | 69.4 | ○ | 65.6 | ○ | 65.7 | ○ | 69.4 | ○ | | |
| 29 | 水 | AM 69.7 | ○ | 73.1 | ○ | 70.0 | ○ | 68.1 | ○ | 63.2 | ○ | 67.1 | ○ | | |
| | | PM 71.9 | ○ | 73.3 | ○ | 70.7 | ○ | 67.8 | ○ | 63.0 | ○ | 67.0 | ○ | | |
| 30 | 木 | AM 68.1 | ○ | 72.1 | ○ | 60.2 | ○ | 70.2 | ○ | 61.0 | ○ | 65.4 | ○ | | |
| | | PM 67.5 | ○ | 71.7 | ○ | 68.6 | ○ | 65.4 | ○ | 63.4 | ○ | 64.2 | ○ | | |

1次管理値：77dB、2次管理値：80dB、自主管理値：85dB

総評
 2022年6月の時間率騒音レベル (LA5, 1h) の変動図より、騒音レベルの管理値超過は3回発生した。そのうち本工事作業の影響で管理値を超過したものはなかった。
 管理値超過時の記録シートを以下に添付する。
 管理値超過内容は、6月7日に敷地境界西側で他業者による落ち葉集積作業、また6月16日敷地境界東側・27日敷地境界西側で他業者による除草作業が騒音の発生源と思われる。
 敷地境界東側が、南側に対して高い水準で推移したことは、阪神高速淀川左岸線からの車両交通音の影響を受けたと考えられる。以上のことから、工事による影響は伺えるが、敷地境界外へ与える影響は小さいと考えられる。