



工事名海老江下水処理場改築更新事業



2022.8月度 臭気指数 (○:管理値超過なし、■:1次管理値超過、▲:2次管理値超過、×:自主管理値超過、-:データの欠測)

測定日	敷地境界								排水水		悪臭発生源	備考	
	北側		東側		南側		西側		濁水処理設備				
	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定			
1月	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
1月	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
2火	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
2火	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
3水	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
3水	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
4木	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
4木	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
5金	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
5金	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
6土	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
6土	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
7日	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7日	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8月	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
8月	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
9火	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
9火	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
10水	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
10水	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
11木	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11木	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12金	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12金	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13土	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13土	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14日	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14日	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15月	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15月	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16火	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16火	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17水	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17水	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

【敷地境界】1次管理値：7、2次管理値：8、自主管理値：10
【排水水】1次管理値：23、2次管理値：24、自主管理値：26

測定日	敷地境界								排水水		悪臭発生源	備考	
	北側		東側		南側		西側		2F				
	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定			
18木	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18木	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19金	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19金	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20土	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20土	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21日	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21日	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22月	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
22月	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
23火	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
23火	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
24水	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
24水	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
25木	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
25木	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
26金	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
26金	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
27土	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
27土	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
28日	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28日	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29月	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
29月	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
30火	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
30火	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
31水	AM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		
31水	PM	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○		

【敷地境界】1次管理値：7、2次管理値：8、自主管理値：10
【排水水】1次管理値：23、2次管理値：24、自主管理値：26

総評
2022年8月 臭気指数最大値の日変化図より、工事作業による臭気指数の管理値超過は見られなかった。臭気指数は事前環境監視の結果と同様で、管理値を超過するような悪臭は工事作業によって発生しておらず周辺環境への影響は生じていないといえる。工事による管理値の超過が発生しないように引き続き監視を行う。